

STAUF

— seit 1828 —



STAUF EXTREME TACK

Adhesivo en dispersión de montaje



GISCODE
D I

A+

Ficha técnica

Número de producto ✓ 121810

Características especiales

- ✓ listo para usar
- ✓ no requiere tiempo de evaporación
- ✓ muy buena adherencia inicial
- ✓ adherencia inicial $\geq 200 \text{ kg/m}^2$ (según patente WO 01/74961 A1)
- ✓ adquiere también en cartuchos para pistola extrusora

Soportes adecuados

- ✓ paredes de hormigón
- ✓ soportes de madera como base en terminaciones de interiores
- ✓ mampostería
- ✓ revoque ligado con cemento

Aplicaciones

- ✓ Para el montaje de múltiples materiales de construcción, entre otros placas de fibra de vidrio, madera y textil mineral

Características del producto

- ✓ a prueba de envejecimiento
- ✓ álcali-resistente
- ✓ libre de solventes
- ✓ pastoso/a
- ✓ rápido desarrollo de resistencia

Soportes adecuados

- ✓ zócalos (madera, PVC)
- ✓ zócalos
- ✓ molduras (con perfil)
- ✓ molduras decorativas
- ✓ panel acústico, paneles (laminados en madera)
- ✓ clinker y ladrillos
- ✓ placas de fibra de vidrio, madera y textil mineral
- ✓ planchas de Styropor
- ✓ placas acústicas (en pico) de Moltroprén

Color ✓ blanco


Consumo por m^2 ✓ de acuerdo con el material a pegar

Tiempo abierto de colocación	✓ aprox. 15 min a 20 °C
Periodo de evaporación	✓ ninguno/a
Indicaciones adicionales 1	✓ montaje de zócalos/molduras: aprox. 60 g/m ✓ montaje de placas y paneles: 1 - 1,5 kg/m² ✓ placas pesadas (≥ 6 kg/qm): hasta 2 kg/m² ✓ clinker, ladrillos: 2 - 3 kg/m² ✓ adherencia inicial ≥ 20 g/cm² (según Patente WO 01/74961 A1)
Condiciones ambientales de aplicación	✓ por lo menos 18 °C, máx. 75% humedad rel., preferentemente 65% humedad rel. como máx.
Requerimientos de transporte	✓ resistente a heladas
Condiciones de almacenaje	✓ resistente a heladas ✓ seco ✓ Lugar fresco
Conservación	✓ 12 meses
Giscode	✓ D1
Giscode	✓ EC1 plus
Envases: tamaños disponibles	✓ 310 ml Cartucho, 9 kg Balde de plástico




VERIFICACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar consistente, totalmente seco, limpio y libre de desmoldantes. También deberán verificarse la temperatura y la humedad ambiente y la temperatura del soporte.



PREPARACIÓN DEL SOPORTE


Limpiar el soporte por barrido o aspiración, dado el caso lijar o rectificar, eliminando desmoldantes y componentes que no estén firmemente adheridos.



TRABAJADO DE LA MEZCLA


Según la forma del envase, retirar el adhesivo del envase con espátula o aplicar adhesivo en cartucho con pistola. La aplicación sobre el material puede realizarse en toda su superficie, por bandas o en porciones del tamaño de la palma de la mano de algunos milímetros de alto. Colocar el material a pegar en el tiempo abierto de colocación. Presionar bien, si se colocan listones después de la colocación. Para el pegado de ladrillos o de clinker, aplicar una capa de adhesivo de aproximadamente 2 mm de espesor. Al montar paneles y placas para cielorrasos, aplicar una capa de adhesivo más gruesa según las medidas de los elementos y la planeidad del soporte. Luego rectificar y apoyar los elementos, si fuera necesario. Las manchas de adhesivo líquido o seco podrán removerse con agua jabonosa tibia. Se procesa mejor a una temperatura de entre 18 y 25 °C, con una temperatura del sustrato de entre 15 y 23 °C (con calefacción por suelo radiante, de 18 a 22 °C) y una humedad relativa inferior al 65 %, hasta que el adhesivo se haya secado.

CAPACIDAD DE CARGA



La adherencia inicial en la fase líquida es muy alta. El lapso hasta el fraguado completo dependerá del espesor de capa aplicado; la capacidad de absorción de los sustratos pegados y de las condiciones ambientales.

LÍMITE DE ADHESIÓN



Los datos anteriores corresponden al estado actual del desarrollo y a la experiencia práctica. Sin embargo, solo pretenden servir de ayuda a la hora de seleccionar nuestros productos y, en cualquier caso, deben considerarse no vinculantes, ya que no tenemos ninguna influencia en la instalación y las condiciones de instalación varían según el lugar. Por lo tanto, queda excluida la reclamación de derechos derivados de esta información. Lo mismo se aplica al servicio de asesoramiento comercial y técnico que se ofrece de forma gratuita y sin compromiso. Señalamos que el cliente y el instalador deben comprobar por sí mismos, mediante pruebas suficientes, si el producto es adecuado para el uso previsto. Con la publicación de estas especificaciones, toda la información técnica anterior (fichas técnicas, recomendaciones de instalación y otras especificaciones destinadas a fines similares) pierde su validez.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

30.07.2026 - 18:53:34